



FICHA TÉCNICA

Sensor CKP; Chevrolet Chevy C2, 2004-2012



Fallas comunes del sensor CKP

- Arranque difícil o imposibilidad de arrancar el motor.
- Ralentí inestable y vibraciones.
- Pérdida de potencia y mayor consumo de combustible.
- Apagones repentinos del motor.



DTC

- P0335: Falla en el circuito del sensor CKP.
- P0336: Rango o desempeño del sensor CKP.
- P0337: Salida baja en el sensor CKP.
- P0338: Salida alta en el sensor CKP.
- P0339: El sensor CKP funciona de manera intermitente.



Nissan NP300
(gasolina, 2.5 y 4.0L)

¡Próximamente!
Seminario virtual

Manejo y aplicación
del osciloscopio automotriz

Edición 2025