



## Prueba del sensor TPS, Chevrolet Corsa

- 1 Conecte el sensor TPS al SENS-22 como se muestra.
- 2 Mueva manualmente el eje del sensor de mariposa, y compruebe que el display varía entre 0.5V y 4.5V aprox.



**MTE-THOMSON**  
mte-thomson.com/es



- 1 - +5V
- 2 - GND
- 3 - Señal TPS



Sensor TPS Chevrolet Corsa  
No. MTE-Thomson:  
7231

### DTC:

- P0121** Problemas con el funcionamiento del sensor TPS.
- P0122** Señal muy alta del sensor TPS
- P0123** Señal muy baja del sensor TPS



Prof. José Luis Orozco Cuautle

Simulador de  
señales CKP, CMP  
y graficador



Especialidad en  
**Electricidad y  
Electrónica Automotriz**

Clases virtuales

- Suscripción a Identifix por el mes del módulo
- Equipos de diagnóstico



**555496-5820**  
**551405-3080**

Otros países: añadir el prefijo 52



**electronicayservicio.com**