



Sensor de posición de mariposa (TPS); Chevrolet Astra 2004-2008, 2.0L



MTE-THOMSON
mte-thomson.com/es



DTC asociados con el sensor TPS

- P0120:** Falla en el circuito del sensor TPS.
- P0121:** Problema en el rango o el funcionamiento del circuito TPS.
- P0122:** Es baja la entrada del circuito TPS.
- P0123:** Es alta la entrada del circuito TPS.
- P0124:** El circuito TPS funciona de manera intermitente.

Prueba del sensor TPS con el Sens-22

- 1 Conecte el Sens-22 a una fuente de +12V y encienda.
- 2 Aplique +5V y GND al sensor como se muestra
- 3 Conecte el voltímetro a la salida TPS.
- 4 Gire manualmente el eje del sensor
- 5 Compruebe que el voltaje obtenido varía entre 0.5 y 4.5V aprox.

Prof. José Luis Orozco Cuautle



Probador universal de sensores



Sens-22 Plus

Electricidad y Electrónica Automotriz

Clases virtuales

- Suscripción a Identifix por el mes del módulo
- Equipos de diagnóstico



555496-5820

551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52



electronicayservicio.com