



FICHA TÉCNICA

Sensor de temperatura de líquido refrigerante, VW Gol 2010-17

MTE-Thomson
4092



Mediciones de voltaje (izq) y resistencia (der) tomadas en el sensor ECT de un VW Gol con motor de 1.6L. Motor caliente.



1 - Señal ECT
2 - GND

- P0115 - Está defectuoso el circuito del sensor de temperatura del refrigerante.
- P0116 - Problema en el rango o el funcionamiento del sensor ECT.
- P0117 - Es baja la señal del sensor ECT.
- P0118 - Es alta la señal del sensor ECT.
- P0119 - Señal del sensor ECT intermitente.



Sens-22 Plus
Probador universal de sensores



555496-5820
551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52



electronicayservicio.com