


FICHA TÉCNICA

Medición en el sensor MAT, Chevrolet Spark 2009-15, 1.2L



- P0110: Falla en el circuito IAT.
- P0111: Problemas con el rango o el desempeño del circuito IAT.
- P0112: Es baja la entrada del circuito IAT.
- P0113: Es alta la entrada del circuito IAT.
- P0114: El circuito IAT funciona de manera intermitente.



Curso Online

**ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ
DESDE CERO**



555496-5820
551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52



electronicayservicio.com