


FICHA TÉCNICA



Medición en el sensor MAP+IAT, Ford Ikon 2013-15, 1.6L



Osciloscopio portátil
Hantek 2D42



Prof. José Luis Orozco Cuautle



MTE-Thomson
7146

- P0105: Falla en el circuito MAP.
- P0106: Problemas con el rango o el desempeño del circuito MAP.
- P0107: Entrada baja del circuito MAP.
- P0108: Entrada alta del sensor MAP.
- P0109: El circuito MAP funciona de manera intermitente.



Instructor:
Prof. J. Luis Orozco

Curso Online

ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ DESDE CERO



555496-5820
551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52



electronicayservicio.com