

FICHA TÉCNICA

Válvula IAC; Chevrolet Aveo 2008 1.6L LXT

**MTE
Thomson
7448**




Fallas comunes de las valvulas IAC

- Ralentí inestable o fluctuante.
- Dificultad para el arranque en frío.
- Aumento o descenso anormal de RPM en ralentí.
- Apagones repentinos del motor.
- Mayor consumo de combustible.



mBeta




- A: Bobina B (-).
B: Bobina B (+).
C: Bobina A (-).
D: Bobina A (+).



TIM
AUTOMOTRIZ

ELECTRONICA
Y servicio



DTC

P1508: RPM bajas para el sistema IAC.

P1509: RPM altas para el sistema IAC.



Nissan NP300
(gasolina, 2.5 y 4.0L)

¡Próximamente!
Seminario virtual

**Manejo y aplicación
del osciloscopio automotriz**

Edición 2025