





## Medición en el sensor MAP, Chevrolet Captiva 2008-09, 2.4L


Prof. José Luis Orozco Cuautle



1 - +5V  
2 - GND  
3 - MAP



MTE  
Thomson  
71050



**MTE-THOMSON**  
[mte-thomson.com/es](http://mte-thomson.com/es)

**Simulador de  
señales CKP,  
CMP y  
graficador**



Especialidad en  
**Electricidad y  
Electrónica Automotriz**

Clases virtuales

Suscripción a Identifix por el mes del módulo

Equipos de diagnóstico



**555496-5820**

**551405-3080**

Otros países: añadir el prefijo 52



**electronicayservicio.com**