

FICHA TÉCNICA

Sensor CKP; Chevrolet Chevy C2, 2004-2012





MTE
Thomson
70337




MTE-THOMSON
mte-thomson.com/es

Al medir la resistencia entre las dos terminales del sensor CKP, se debe obtener un valor de entre 750 y 1100 ohmios.



mBeta



Sens-22 + PWM-22

La pareja ideal para probar alternadores con control PWM

Especialidad en **Electricidad y Electrónica Automotriz**

Clases virtuales

Suscripción a Identifix por el mes del módulo

Equipos de diagnóstico